



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROSARIO LIVATINO"**

*Liceo Scientifico - Istituto tecnico commerciale e turistico
Istituto Professionale per i servizi commerciali e Socio sanitario
Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli*

Segreteria Tel 081/5721763 - Fax 081/5720077 - Codice Fiscale: 94204710639

Codice Meccanografico: NAIS006004 - sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "ROSARIO LIVATINO"-NAPOLI
Prot. 0008368 del 19/12/2017
A-9 (Uscita)

Città Metropolitana

c.a. del Sindaco dott. Luigi de Magistris

cittametropolitana.na@pec.it

c.a. del Direttore Generale dott. Giuseppe Cozzolino .

cittametropolitana.na.pec.it

Istruzione, formazione ed edilizia scolastica

Consigliere delegato

c.a. dott. **Domenico Marrazzo**

P.C. al RSPP ing. Regabulto

P.C. ai componenti il Consiglio di Istituto

P.C. Al DSGA dott. Giuseppe Esposito

P.C. Al RLS prof.ssa Claudia Schiano

Sito [www.isisrosariolivatino.gov.it sezione sicurezza](http://www.isisrosariolivatino.gov.it/sezione_sicurezza)

Oggetto: Richiesta di interventi prioritari di manutenzione ordinaria/straordinaria, ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

Si ritiene opportuno relazionare sulle condizioni di sicurezza del fabbricato che ospita la scuola, per garantire il corretto svolgimento in sicurezza dell'attività didattica e per segnalare all'ente proprietario carenze non direttamente risolvibili con misure di carattere organizzativo da parte della direzione scolastica.

A seguito delle recenti piogge si è verificata, come dalle numerose segnalazioni inviate, copiose infiltrazioni meteoriche nei locali:

- Lungo il corridoio piano terra (grondaia rotta segnalata e mai riparata);
- Vano ascensore lato liceo;
- Scale lato professionale;
- Solaio in prossimità della segreteria;
- Casa custode.

Richiesta di elettricista:

- sostituzione differenziale (60 Ampere) ascensore lato liceo;
- mettere in sicurezza i fili “volanti “sul tetto e lungo le scale esterne;
- luci esterne.

- Aggiustare porta antincendio 1 piano lato professionale;
- Verifica urgente degli estintori;
- Sostituzione copertura cassette antincendio;
- Sostituzione finestre;
- Sostituzione porte;
- Pulizia delle fogne;
- Sistemazione **della pavimentazione degli** spazi esterni (pericolosa);
- Sistemazione campetti esterni;
- Sistemazione pavimentazione palestre interne.

-

Il sopralluogo, da parte dell'ing. Lamberti e del geometra Malerba, afferente alle criticità esposte sono stati effettuati ripetutamente , ora occorre la realizzazione **adeguata** degli interventi.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Arenga

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)